

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»



С.Я. Чимаев

«24» января 2022 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное бюджетное учреждение

«Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

(МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»

1.2. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж 1043 кв.м

- часть здания на ___ этаже, ___ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006 год, последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», Муниципальное бюджетное учреждение «Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, город Тосно, проспект Ленина дом 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое:) дополнительное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 150 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусная остановка магазин «Пятерочка».
- 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.2, Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.
- 3.2.3. Время движения (пешком): 5 мин.
- 3.2.4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.
- 3.2.5. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
- 3.2.7. Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2.	<i>В том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушениями зрения	«ДУ»
6.	с нарушениями слуха	«ДУ»
7.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение
4	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
5	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 г., программа подготовки к новому спортивному сезону
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (*наименование сайта, портала*): сайт школы
(<http://tosno-judo.tsn.lokos.net>)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» января 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «24» января 2022 г.,
3. Решения Комиссии от «24» января 2022 г.

В составе:

Директор: Чимаев Саид-Хусен Ярагиевич

Заместитель директора по спортивной работе и безопасности: Шляндина Татьяна Эрнстовна

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: Чимаев Сайд-Магомед Сайд-Хасанович

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»


С.Я. Чимаев

«24» января 2022 год

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»

1.2. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж 1043 кв.м

- часть здания на ___ этаже, ___ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006 год., последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», муниципальное бюджетное учреждение «Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление.

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, город Тосно, проспект Ленина, дом 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое:.) дополнительное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 150 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Индивидуальное решение


	пути эвакуации)	
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение
4	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
5	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения 2022 г., программа подготовки к новому спортивному сезону

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В



Чимаев С.С., Заместитель директора по административно-хозяйственной части, телефон 8(81361)28548

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»


С.Я. Чимаев

«24» января 2022 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Муниципальное образование Тосненский район
(Наименование территориального образования субъекта РФ)

«24» января 2022 год

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо»
- 1.2. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж 1043 кв.м
 - часть здания на этаже, кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», муниципальное бюджетное учреждение «Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, город Тосно, проспект Ленина, дом 32.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутный автобус
- 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта: автобуса 100 м
- 3.2.3. время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.5. Перекрестки: нет
- 3.2.6. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.7. Перепады высоты на пути: нет
- 3.2.8. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного	ДУ

	аппарата	
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения
2.	Вход (входы) в здание.	Индивидуальные решения
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2022 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да

5. Особые отметки

Заместитель директора по АХЧ



С.С. Чимаев

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Есть/ Нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	Работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть	Замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	Нет	Нет перил ограждения	К, О, С	Устройство перил ограждения	Текущий ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	Нет	-	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	Отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 24 января 2022 года

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К, О	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	-	Нет	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	2	-	Отсутствуют фиксаторы	К, О	Установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	Перепланировка возможна только при реконструкции здания
2.5.	Тамбур	нет	-	-	-	К, О, С	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 24 января 2022 года

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо» 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	4	-	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет	5	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	О, К, С	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	Установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны)	есть	-	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы

безопасности)							обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	Установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4,5	-	текущий ремонт

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 24 января 2022 года

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо» 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	-	Нет	К, О, С	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И		-	Индивидуальные решения

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «13» марта 2018 г

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения****МБУ «Госненская СШОР по дзюдо», 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а**

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствуют.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда****МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а**

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствуют.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 24 января 2022 года

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений****МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	Установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	Капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-		Замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	Установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ – И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 24 января 2022 года

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ «Тосненская СШОР по дзюдо», 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Чехова, дом 5а

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	1,2	-	Визуальные средства расположены неправильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	Обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	-	Замечаний нет	С, Г, О, К	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.